



Autopista del Norte
Grupo OHL

CARGO

Miraflores, 03 de Febrero 2012
Resol Ger.Gen 002/2012

Señor
Zósimo Montero Mata
La Molina

Asunto: **Libro de Reclamos – Peaje de Fortaleza**
Su reclamo N° 000003

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos es grato dar respuesta a su reclamo presentado en el Peaje Fortaleza, en el cual nos manifiesta su inquietud por la ausencia de señalización de advertencia sobre las condiciones de la vía entre los Km 263 y 264 (curva peligrosa).

Sobre el particular, hacemos de conocimiento que las señales existentes, tanto horizontales como verticales, cumplen con las disposiciones establecidas en el Manual de Dispositivos de Tránsito Automotor Para Calles y Carreteras del MTC. No obstante, consideramos que en efecto existen condiciones de mejora de señalización, las cuales han sido evaluadas por nuestros especialistas e implicará la implementación de acciones de incorporación de nuevas señales y/o mejoramiento de las existentes, las que se instalarán para brindar una mejor seguridad al usuario de la vía.

Por lo expuesto, declaramos su reclamo como procedente.

Atentamente,


Jaime Crosby R.
Gerente General

NOTA DEL USUARIO

cpg

LA MOLINA 06 - FEB - 2012

CONSIDERO QUE ES PASEO QUE LAS SEÑALES EXISTENTES TANTO HORIZONTALES ES INSUFICIENTE Y NO EXISTE LAS SEÑALES VERTICALES, Y MENOS

AYUD NO HAY NINGUN LETRERO DE ADVERTENCIA DE "CURVA PELIGROSA" NI DE "REDUCIR VELOCIDAD"

NI QUES DE GATO PREVENTIVO COLOCADOS EN LA PISTA, SOLO HAY ALGUNOS EN LA BARANDA. EN LA VIA EXPRESA DE JAVIER PRADO, EN LA BATADA DEE


SIGUE →

CARRO

PEAJE DE ANCON AL TERMINAR LA VARIANTE, Y EN LA CURVA DENOMINADA "DOÑA MARIA" antes DE LAS LOMAS DE LACHAY, SI EXISTEN SEÑALES PREVENTIVAS COMO LAS QUE RECHAMO A PESAR DE SER CURVAS MENOS CERRADAS Y NO TENER PENDIENTE COMO LO TIENE Entre el Km 263 y 264 de la Panamericana NORTE.

Esperare un tiempo prudencial en caso contrario presentare QUITA ante INDECOP!

Atentamente,



DNI 444 816 44

celular: 9 89 093 764

PIECE